

Акт

проверки исполнения мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

Санкт-Петербург

« 14» марта 2018 г.

По окончании проведенных в отделении СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» работ по текущему ремонту помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.5, лит. А, при проведении которых были исполнены мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения данного объекта социальной инфраструктуры (далее – ОСИ), методистом СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» Нечаевым А.С. совместно с заведующим отделением Пресновой И.В. была проведена проверка соответствия параметров структурно-функциональных зон вышеуказанного ОСИ нормативным требованиям:

№ п/ п	Наименование зоны ОСИ	Наименование параметра	Значение параметра		
			Фактическое	Нормативное	Основание
1	Санитарно- гигиеническое помещение	Пространство для кресло- коляски рядом с унитазом	0,75 м	не менее 0,75 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Ширина кабины	1,7 м	не менее 1,65 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Глубина кабины	1,8 м	не менее 1,8 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Ширина двери кабины	0,9 м	не менее 0,9 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Направление открывания двери кабины	наружу	наружу	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Опорные поручни около унитаза	наличие	наличие	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Опорные поручни около умывальника	наличие	наличие	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Крючки для трости, одежды	наличие	наличие	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала	наличие	наличие	п.5.3.6, п.5.5.7 СП 59.13330.2012
		Обозначение у дверей символом доступности кабины для инвалидов	наличие	наличие	п.5.3.6, п.5.5.7 СП 59.13330.2012

На основании проведенной проверки следует:

Параметры структурно-функциональной зоны ОСИ «санитарно-гигиеническое помещение» соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда»

/Нечаев А.С./

Директор СПб ГБУ «Кризисный
центр помощи женщинам»

/Гречишкина М.А./



Акт № 187 от 26.01.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» (СПб ГБУ «КЦПЖ») Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

198216, г. Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, дом 15, корп. 4

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1106,0 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: **да, 3253,0 кв.м;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по социальной политике**

Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 6

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **социальная защита населения;**

Наименование предоставляемых услуг: **социальное обслуживание в полустационарной форме;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **29 человек;**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **женщины всех возрастных категорий;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития**

Для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта здания доступен только первый этаж

Мы, нижеподписавшиеся,

директор СПб ГБУ «КЦПЖ» Гречишкина Марина Анатольевна с одной стороны, и представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/12/08, срок действия до 30 декабря 2016 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

(Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К,О,С,Г,У / не соответствуют) / нет*)

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*;

лифты: *нет*;

поручни: *да (не соответствуют О,С,У)*;

пандусы, роллопандусы: *да (не соответствуют К)*;

подъемные платформы: *нет*;

мобильные лестничные подъемники: *нет*;

раздвижные двери: *нет*;

входные группы: *да (не соответствуют К,О,С,У)*;

кнопка вызова: *да (не соответствует К,О,С,Г,У)*;

доступные санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствует К,О,С, частично соответствует Г,У)*;

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: *да (не соответствуют К,О,С,Г,У)*;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: *да (частично соответствует К,О,С,У)*;

дублирование необходимой для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да (табличка на входе - соответствует С)*;

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: *нет*;

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам», расположенного по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, дом 15, корп. 4 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. У входной калитки (пешеходного входа на территорию) и около транспортных ворот расположены кнопки вызова и таблички с номером телефона (оформлены в виде информационных табличек на контрастном фоне с повтором шрифтом Брайля) вызова сотрудника учреждения для оказания помощи по сопровождению до места предоставления услуги. Телефон: (812) 372-45-54	
1.2	К, О, С	Вход на территорию со стороны калитки частично доступен (с сопровождающим) для инвалидов категорий. Имеется перепад высот в виде бордюрного камня Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым покрытием без перепадов высот	
1.3	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственные сотрудники:</i> <i>Канальцева М.А.</i> - завхоз, <i>Гуля В.В.</i> , <i>Хромова В.В.</i> , <i>Серкова И.А.</i> , <i>Борзунова Е.В.</i> - дежурные по этажу, <i>Герасимова Е.И.</i> , <i>Василенко Т.В.</i> , <i>Назарова Т.Н.</i> - специалисты по социальной работе, Инструктаж для всех ответственных сотрудников проведен в соответствии с приказом № 62.1 от 23.11.2015, в должностные инструкции внесены соответствующие изменения, о проведении инструктажа есть запись в журнале инструктажа	Приказ № 60.1 от 03.06.2016
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	К, О, С, Г, У	У главного входа в здание, в доступном для инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационной таблички на контрастном фоне) сотрудника учреждения	
2.2	О, С	Входная лестница оборудована поручнем. Входная лестница не адаптирована для инвалидов по зрению. Для инвалидов категорий входная зона преодолима с сопровождением (по необходимости)	
2.3	К	Входной узел главного входа оборудован пандусом не соответствующим нормативам (угол уклона). Для инвалидов категории марш пандуса, а также перепад высот в районе порога внутренней входной двери преодолим с сопровождением (по необходимости)	
2.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 60.1 от 03.06.2016
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	О, С, Г, У	Здание не оборудовано лифтами. Для перемещения между этажами используются внутренняя лестница	
3.2	О, С	Внутренняя лестница с одной стороны оборудована поручнем; Лестница не адаптирована для инвалидов по зрению. Для категорий инвалидов преодолима с сопровождением (по необходимости)	
3.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 60.1 от 03.06.2016

4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	К	<p>Зона обслуживания расположена на всех трех этажах здания.</p> <p>Для инвалидов на креслах-колясках доступен только первый этаж здания - зона приема <u>посетителей</u> (административная, медицинская, юридическая и психологическая помощь).</p> <p>Зона проживания (на втором и третьем этаже) - недоступна</p>	
4.2	К	<p>В большинстве кабинетов установлены двери, шириной в свету меньше нормативной.</p> <p>Для инвалидов категории К в коридорах и в кабинетах учреждения достаточно места для разворота кресла-коляски; ширины дверей достаточно для проезда</p>	
4.3	К, О, С, Г, У	<p>Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения.</p> <p><i>Ответственные сотрудники:</i> <i>Петухова Е.А.</i> - заведующий отделения социальной реабилитации «Маленькая мама», <i>Дубровина Н.Н.</i> - специалист по социальной работе, <i>Голуб Г.А., Федосеева Е.М.</i> - психологи</p>	Приказ № 60.1 от 03.06.2016
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	К, О, С	<p>На первом этаже здания присутствует санитарно-гигиеническое помещение.</p> <p>На двери санузла имеется информационная рельефная табличка на контрастном фоне.</p> <p>Внутреннее оборудование туалетной кабины частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов.</p> <p>Установлены: поручни около унитаза и кнопка вызова помощи</p>	
5.2	С	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.3	К, О, С, Г, У	Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 60.1 от 03.06.2016
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 60.1 от 03.06.2016
6.2	К, О, С, Г, У	<p>Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>http://www.pomogaemmamam.ru</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах и порядке их предоставления; - версия сайта для слабовидящих граждан; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - информация о наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения; - информация об отсутствии/наличии инвалидной парковки 	
6.3	К, О, С, Г, У	За организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности объектов учреждения и предоставляемых услуг назначен <i>ответственный сотрудник:</i> <i>Янгальчева Г.Е.</i>	Приказ № 60.1 от 03.06.2016

Дополнительные меры (при наличии)		
7	Зона: пути движения к объекту	
	К, О, С, Г, У	Ближайшие к СПб ГБУ «КЦПЖ» отделению социальной реабилитации «Маленькая мама» остановки общественного транспорта находятся вблизи станции метро «Ленинский проспект» Троллейбус № 27, 29, 32, 35, 46; автобус № 26, 114, 130; Расстояние от ст. метро и остановок общественного транспорта до 500 метров. Время движения пешком 5-7 мин. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути, подъем и спуск от ст. метро проходит через подземный переход. Выход (вход) из перехода проходит по лестнице
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	К, О	Около входа в помещение СПб ГБУ «КЦПЖ» на прилегающей дворовой территории парковка не обустроена. Имеются несанкционированные парковочные места, не оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте. По звонку на телефон.: (812) 372-45-54 сотрудник встретит и пропустит автотранспорт на огороженную внутреннюю территорию

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Со стороны калитки, занизить бордюрный камень согласно нормам, п.4.1.8 СП 59.13330.2012;

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



/ Гречишкина М.А. /

М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



/ Большаков А.Г. /

М.П.